

ПЕРЕВІРКА СУДЕН ВЛАДОЮ ПОРТУ У 2019 РОЦІ

ПАРИЗЬКИЙ МЕМОРАНДУМ


РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ

2020 РІК


Затримання суден під наглядом Регістра судноплавства України в 2019 році

NAME OF VESSEL	FLAG	IMO No	COMPANY	Aria of Navigation	AGE	DATE	PORT	COUNTRY	MoU	All deficiencies	Ground for detention	RO	ISM	LAST SURVEY	
														TYPE	DATE
AGNES	TANZANIA	8230388	ADLER DENIZCILIK	R3-RS	41	15.01.2019	AZOV	Russian Federatin	PAR	9	5	NO	8	A	14.03.2018
DAISY	TANZANIA	8033120	ТОВ "КОНКОРД КРЮІНГ КОМПАНІ"	R2-RS	38	24.01.2019	Taganrog	Russian Federatin	PAR	35	13	NO	8, Audit MA	S	24.05.2018
VOLGO-DON 5066	COMOROS	8873752	ПП "ВАЛШИП"	R3-RSN	42	26.01.2019	Rstov/Don	Russian Federatin	PAR	10	5	NO	IKT	A	14.10.2018
АФАНАСІЙ МАТІЮШЕНКО	UKRAINE	8227783	АСК "УКРРІЧФЛОТ"	R2-RSN	35	30.01.2019	Constanta	Romania	PAR/BSM	14	5	NO	13, Audit MA	A	15.05.2018
ALFA	MOLDOVA	8203672	OKYANUS GEMICILIK Tic. Ltd. Sti.	UNRESTR	37	04.02.2019	Aliaga	Turkey	MED	18	2	NO		I	10.11.2018
BELLIS	COOK ISLANDS	9381952	DTS CHART LTD	IKT	12	14.02.2019	GEMLIK	Turkey	MED	16	5		16	A	25.07.2018
ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВ	UKRAINE	8866656	АСК "УКРРІЧФЛОТ"	R3-RS	32	27.02.2019	GEMLIK	Turkey	MED	12	8		8, Audit MA	A	18.02.2019
RENAISSANCE	TANZANIA	8857875	ТОВ "МІЛЛХАУС МАРІН"	R2-RS	49	27.02.2019	AZOV	Russian Federatin	PAR	18	3	NO	16	A	01.08.2018
ОЛТЕНИЦА	UKRAINE	8888874	АСК "УКРРІЧФЛОТ"	R3-RS	31	28.02.2019	Thessaloniki	Greece	PAR	15	5	1	12, Audit MA	A	13.12.2018
ZAKAMSK	COMOROS	8951413	ПП "ВАЛШИП"	R3-RS	53	05.03.2019	Istanbul	Turkey	MED	14	4	NO		A	08.05.2018
СЛАВУТИЧ-16	UKRAINE	8848783	ТОВ "ДЕЛЬТА ШИППІНГ"	M-сп	29	14.04.2019	Burgas	Bulgaria	PAR/BSM	9	4	NO	6, Audit MA	A	21.01.2019
ПОРАДА	UKRAINE	7235068	ТОВ "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ"АРГО"	R2-RSN	47	28.06.2019	VARNA	Bulgaria	PAR/BSM	12	7	NO	9, Audit MA	IN	25.01.2019
REINA	PALAU	8136556	TESORO MARINE LLC	R2	36	02.07.2019	Azov	Russian Federatin	PAR	15	4	4	11	IN	05.04.2019
RAMUS	MOLDOVA	9318400	ТОВ "ДОНБАСТРАНЗІТСЕРВІС"	UNRESTR	14	04.07.2019	Novorossiisk	Russian Federatin	BSM	17	2			I	06.05.2019
LIZORI	MOLDOVA	7235070	ТОВ "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ"АРГО"	R2-RS	47	19.07.2019	Eysk	Russian Federatin	PAR	27	11	NO	19, Audit MA	A	12.02.2019
BRENTIX	TANZANIA	7922221	ТОВ "ФЕНІКС ОЙЛ"	UNRESTR	39	12.09.2019	Limasol	Cyprus	PAR/MED	19	4	3	12, Audit MA	A	25.07.2019
RAMUS	MOLDOVA	9318400	ТОВ "ДОНБАСТРАНЗІТСЕРВІС"	UNRESTR	14	21.10.2019	Novorossiisk	Russian Federatin	BSM	10	3			I	05.06.2019
FORWARD	TANZANIA	8231007	ТОВ "МІЛЛХАУС МАРІН"	R3-RS	46	24.10.2019	Rstov/Don	Russian Federatin	PAR	9	6	NO	5, Audit MA	A	19.06.2019
RUBUS	COOK ISLAND	9043380	DTS CHART LTD	UNRESTR	27	07.11.2019	Novorossiisk	Russian Federatin	BSM	14	1			A	07.11.2018
ВАСИЛИЙ БОЖЕНКО	UKRAINE	8623999	АСК "УКРРІЧФЛОТ"	ІІЗП	35	02.12.2019	Samsun	Turkey	BSM	7	1	NO		S	22.12.2018


Невідповідності, розподілені по об'єктам нагляду



Причини затримань суден у 2019 році




Відповідальність Регістра



ХАРАКТЕР НЕВІДПОВІДНОСТІ	кількість	ОПИС НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ
Рятувальні шлюпки	1	1. Гребний вал рятувальної шлюпки Л.Б. заклинений. Також відсутня світовідображаюча стрічка на обох шлюпках.
Кришки люків	1	1. Кришки люків вантажних трюмів знайдені у дуже кородованому стані. Інспекція виявила, що кришки 3 та 4 мають наскрізну корозію у декількох місцях.
Двері	1	Не забезпечена водонепроникність дверей кінцевих перебірок надбудов
Надувні рятувальні плоти	1	Рятувальні плоти закріплені неправильно.
Вентиляція	1	Дистанційне керування нагнітальними вентиляторами машинного приміщення не працює
Інвентарь рятувальних шлюпок	1	Відсутній вогнестійкий кожух двигуна рятувальної шлюпки.
Лінемет	1	Не знайдено чотири ракети для лінеметального пристрою.
Аварійний пожежний насос	1	Аварійний пожежний насос знайдений з низьким тиском. Протічка вихлопних газів з двигуна АПЖН

Стан конструкцій



Стан конструкцій


1. Підґрунтя для затримання

ХАРАКТЕР НЕВІДПОВІДНОСТІ	КІЛЬКІСТЬ	ОПИС НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ
Тріщини в корпусі	1	1. Фальшборт з лівого борту у місті приєднання до палуби має тріщини та наскрізну корозію
Корозія корпусу	2	1. Корпус судна має корозію . 2. Фундамент носової щогли має наскрізну корозію
Перебірки - корозія	2	1. Перебірка бака має наскрізну корозію біля головної палуби та під дверима комори боцмана 2. Подволок приміщення аварійного дизель-генератора кородований, дірявий та не забезпечує водонепроникність. Дощова вода протікає у приміщення
Баластні, паливні та інші танки	1	1. Вантажний трюм № 4 багато дірок у днищевий та бортовий баластні танки. Необхідно провести ультразвуковий контроль всіх (кришок) вантажних трюмів
Бімси, шпангоути, флори - експлуатаційні пошкодження	1	1. Настил другого дна у вантажному трюмі № 4 має гофрування та тимчасово відремонтоване методом дублювання.
Перебірки - експлуатаційні пошкодження	1	1. Носова та кормова перебірки вантажного трюма № 4 мають сильне гофрування, тріщини та дірки
Корозія палуб	3	1. Палуба бака має наскрізну корозію – три дірки 1-2 см діаметром 2. Головна палуба між вантажним трюмом № 2 та № 3 має наскрізну корозію 3. Палуба під каютами команди на головній палубі лівого борту має наскрізну корозію
Палуби - тріщини	1	Подвійне дно трюмів № 2, 3, 4 велика кількість тріщин

2. Невідповідності

ХАРАКТЕР НЕВІДПОВІДНОСТІ	КІЛЬКІСТЬ	ОПИС НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ
Корозія палуб	2	Корозія головної палуби Головна палуба та палуба юта з плямами корозії
Рульова рубка - двері, вікна	1	Вікно у рульовій рубці тріснуло

ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА



ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА


Підгрунтя для затримання

ХАРАКТЕР НЕВІДПОВІДНОСТІ	кількість	ОПИС НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ
Перекрыття - палуби, перебірки та вирізи	1	Недозволені вирізи в переборці в районі палуби юта для встановлення кондиціонера
Противопожешні двері, отвори у вогнестійких перекрыттях	2	1. Противопожешні двері у МО правого борту не закриваються належним чином 2. Засоби закрыття у переборці між камбузом та столовою не відповідають противопожешному плану
Система виявлення пожежі та сигналізація	2	1. Система противопожешної сигналізації непрацює належним чином, Не працює звукова сигналізація 2. Система противопожешної сигналізації не працює
Постійна готовність противопожешного обладнання	1	У водянній пожежній системі не було досягнуто необхідного тиску протягом перевірки
Стационарні противопожешні системи	1	Головна пожежна магістраль має наскрізну корозію
Противопожешні заслінки	1	Пожежна заслінка вентиляції камбуза не працює належним чином
Вентиляція	1	Дистанційне керування нагнітальними вентиляторами машинного приміщення не працює
Персональне противопожешне обладнання	1	Резервні дихальні пристрої стиснутого повітря не працюють

Невідповідності

ХАРАКТЕР НЕВІДПОВІДНОСТІ	кількість	ОПИС НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ
Противопожешні двері	1	Двері машинного приміщення: три самозакривних пристрої не працюють
Постійна готовність противопожешного обладнання	1	Переносні вогнегасники у машинному приміщенні розташовані не у відповідності з пожежним планом
Стационарні противопожешні системи	1	Відсутня гумова прокладка у одному противопожешному гідранті
Противопожешне обладнання	1	Система пожежогасіння CO2 не готова до використання
Персональне противопожешне обладнання	1	Сигналізація низького тиску у одному комплекті балонів стиснутого повітря спорядження пожежного не працює
Аварійний дихальних пристрій	2	1. Аварійні дихальні пристрої не промаркировані 2. Один аварійний дихальний пристрій для виходу знайдений пустим
Пожежні насоси та трубопроводи	3	1. Труби водянної противопожешної системи мають корозію 2. Протікання води по валу головного пожежного насоса було знайдено 3. Ущільнювання валу Аварійного пожежного насоса має сильне протікання води.
Засоби евакуації	1	Маршрут аварійного виходу з машинного приміщення не позначений (не відмаркірований)
Пожежний план	1	Противопожешний план не відповідає конструкції судна

РЯТУВАЛЬНІ ЗАСОБИ




РЯТУВАЛЬНІ ЗАСОБИ
ПІДГРУНТЯ ДЛЯ ЗАТРИМАННЯ

ХАРАКТЕР НЕВІДПОВІДНОСТІ	КІЛЬКІСТЬ	ОПИС НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ
Рятувальні шлюпки	3	1. Рятувальні шлюпки не обслуговуються належним чином 2. Рятувальна шлюпка лівого борту – вентиляційний грибок має наскрізну корозію, одна барашкова гайка кришки відсутня, пошуковий прожектор не працює - заклинений, важіль ручного насосу відсутній, прісна вода відсутня в запасах. Рятувальна шлюпка правого борту - пошуковий прожектор не працює - корпус дірваний з ознаками несанкціонованого ремонту. Двигуни обох шлюпок запускались довше 2 хв. 3. Вал рятувальної шлюпки Л.Б. заклинений, не крутить гвинт. Також відсутня світловідображаюча стрічка на обох шлюпках.
Інвентарь рятувальних шлюпок	1	Двигун рятувальної шлюпки повинен бути захищений вогнестійким кожухом, а його немає
Надувні рятувальні плоти	2	1. Всі чотири рятувальних плотів знайдені з їх фаліями жорстко прив'язаними (зафіксовані) до палуби замість слабкої ланки. 2. Рятувальні плоти закріплені не правильно
Спускові пристрої для рятувальних шлюпок та плотів	2	1. Спускові пристрої для рятувальних плотів неправильно встановлені 2. Шлюпбалка для рятувальної шлюпки Л.Б. не працює
Лінеметальний пристрій	1	Не знайдено чотири ракети для лінеметального пристрою
Підготовка екіпажа та інструкції	1	Екіпаж не здатен виявити важіль дистанційної віддавання в рятувальній шлюпці, який не відмаркований, та управляти ним

НЕВІДПОВІДНОСТІ

ХАРАКТЕР НЕВІДПОВІДНОСТІ	КІЛЬКІСТЬ	ОПИС НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ
Рятувальні шлюпки	1	У баках рятувальних шлюпок недостатньо палива
Інвентарь рятувальних шлюпок	2	1. Не достає медичинских препаратів в рятувальних шлюпках 2. Відсутнє забезпечення в обох рятувальних шлюпках: ел. фонарь, придатний для подання сигналів Морзе, та двох лампочок
Рятувальні круги	3	1. Один рятувальний круг з світловою та димовою сигналізацією «людина за бортом» (МОВ) вагою менше 4 кг 2. Один само запалювальний вогонь рятувального круга не працює 3. Рятувальний круг з самозапалювальним димовим буєм заблокований
Гидрокостюми	1	Гидротермокостюм для 3 мех. малого розміру

АВАРІЙНІ СИСТЕМИ



АВАРІЙНІ СИСТЕМИ


Підґрунтя для затримання

ХАРАКТЕР НЕВІДПОВІДНОСТІ	КІЛЬКІСТЬ	ОПИС НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ
АПЖН та трубопроводи	2	1. Аварійний пожежний насос не подає воду 2. Аварійний пожежний насос знайдений з низьким тиском. Протічка вихлопних газів з двигуна АПЖН
Навчальна пожежна тривога	2	1. Пожежна тривога проведена невдало. Екіпаж не зміг показати адекватну тренованість 2. Учбова протипожежна тривога – екіпаж недостатньо знає свої обов'язки
Навчальна тривога по залишенню судна	1	Навчання по залишенню судна – весь екіпаж не знайомий зі своїми обов'язками
Аварійне джерело живлення	1	Аварійний генератор не працює
Навчання щодо входу у закриті приміщення	3	1. Навчання по входу у закриті приміщення та підймання людей з води повинні плануватися та виконуватися небезпечним способом з врахуванням керівництва, розробленого ІМО. 2. Екіпаж не ознайомлений з процедурою входу у закриті приміщення. Екіпаж не зміг зрозуміти, що аналіз вмісту кисню не був зроблений належним чином (постійно працює аварійний сигнал) 3. Навчання по входу в закриті приміщення – всі члени екіпажу недостатньо обізнані

Невідповідності

ХАРАКТЕР НЕВІДПОВІДНОСТІ	КІЛЬКІСТЬ	ОПИС НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ
Аварійний пожежний насос	1	Панель дистанційного управління АПЖН та головного пожежного насосу не працює. Світова сигналізація відсутня.
Процедура авар. Букс.	1	На баці відсутній кнехт правого борту
Росписання по тривогам	2	У розкладі по тривогам не вказані обов'язки 2. Відповідальна особа за протипожежне обладнання не призначена у розписі по тривогах

ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ / НЕПРОНИКНІСТЬ ПІД ДІЄЮ НЕГОДИ



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ / НЕПРОНИКНІСТЬ ПІД ДІЄЮ НЕГОДИ


Підгрунтя для затримання

ХАРАКТЕР НЕВІДПОВІДНОСТІ	КІЛЬКІСТЬ	ОПИС НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ
Кришки люкових закриттів	3	1. На кришці вантажного трюма № 1 відсутні три задрайки; 2. Кришки люків вантажних трюмів знайдені у дуже кородованому стані. Інспекція виявила, що кришки 3 та 4 були мають наскрізну корозію у декількох місцях 3. Кришка вантажного трюма № 3 у кормовій частині лівого борту має тріщину
Вікна, ілюмінатори та їх закриття	1	Кромки бортових ілюмінаторів лівого борту в каютах команди мають наскрізну корозію та не забезпечують водонепроникність
Двері	3	1. Люк вантажного трюма № 4 має дірки 2. Двері в шкіперську на баці не закриваються герметично 3. Двері біля містка з лівого борту не закриваються герметично
Вентилятори, воздушні триби, кожухи	1	1. Вентиляція вантажних трюмів сильно кородована
Лазы та люки (в палубі)	1	1. Кришка лазу у вантажний трюм № 3 має наскрізну корозію

Невідповідності

ХАРАКТЕР НЕВІДПОВІДНОСТІ	КІЛЬКІСТЬ	ОПИС НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ
Вантажні марки	2	1. Вантажні марки не відображені належним чином 2. Палубна лінія не читабельна
Кришки вантажних люків	2	1. Вантажний трюм № 2 гумовий ущільнювач частково не зафіксований 2. Кришки вантажних люків з плямами корозії
Вентилятори, повітряні триби, кожухи	5	1. Повітряні труби баластних танків № 1 та № 2 мають сильну корозію, погнуті 2. Грибок вентиляції акумуляторної має наскрізну корозію 3. Повітряні труби танків прісної води на головній палубі не обслуговуються належним чином 4. Приміщення аварійного дизель-генератора: - водонепроникні кришки вентиляції кородовані, частково зношені; - кришки світлових люків кородовані 5. Повітряні труби на сигнальному містку не мають маркування та не працюють
Отвори у МО	1	Вентиляційна труба машинного приміщення має наскрізну корозію

БЕЗПЕКА МОРЕПЛАВАННЯ



БЕЗПЕКА МОРЕПЛАВАННЯ


Підгрунття для затримання

Лоцманські трапи	1	1. На лоцманському трапі баясіни деформовані, одна має тріщину
Магнітний компас	1	Опорний пристрій магнітного компасу відсутній або не знайдений екіпажем
Вогні, фігури, звукові сигнали	2	1. Дистанційне управління тифоном не працює. Приводний трос не закріплений належним чином 2. Повітряний тифон не працює
Навігаційні карти	1	Навігаційні карти не оновлені
План рейсу	1	План рейсу прокладено поза призначеним згідно з класифікаційним свідоцтвом районом плавання

Невідповідності

ХАРАКТЕР НЕВІДПОВІДНОСТІ	КІЛЬКІСТЬ	ОПИС НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ
Магнітний компас	2	1. Магнітний компас має девіацію 15 градусів від гірокомпасу 2. Магнітний компас, таблиця девіації прострочена
Журнал поправок компасу	1	Журнал поправок компаса – визначення змін не вірно
Вогні, фігури, звукові сигнали	3	1. Кормовий якірний вогонь не вмикається. 2. Сигнальні фігури (шар) не готові до використання 3. Навігаційні знаки не відповідають вимогам МППСС
Навігаційні карти	2	1. Відсутні навігаційні карти 2. Навігаційні карти 33246, 33147 старого видання
Навігаційні видання	2	Відсутні навігаційні видання
Індикатор кута повороту пера руля	1	Не працює індикатор кута повороту пера руля у приміщенні рульової машини
План рейсу	1	Pilot card (чек-лист лоцмана) відсутній та не підтверджений капітаном.
Міжнародний свод сигналів	2	1. Відсутнє IAMSAR керівництво 2. IAMSAR т. 3 старого видання
Моніторинг плану рейсу	1	Немає можливості відстежити шлях проходження Керченської протоки
Встановлена робоча мова на борту судна	1	Частина інструкцій та плакатів не на робочій мові екіпажу
Система контролю вахтового на містку	1	Система контролю вахтового на містку має необмежений доступ

Свідоцтва та докуменація



Свідоцтва та документація

Підгрунтя для затримання

ХАРАКТЕР НЕВІДПОВІДНОСТІ	кількість	ОПИС НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ
Документ про відповідність (DoC)	1	Прострочене вікно щорічного підтвердження ДОС
Дипломи рядового складу	1	Один вахтовий має диплом (II/4) нижчий, чим вимагається Свідоцтвом про мінімальний склад екіпажу
Суднові свідоцтва	1	Маршрут рейсу виконано з порушенням призначеного згідно з класифікаційним свідоцтвом району плавання

Невідповідності

ХАРАКТЕР НЕВІДПОВІДНОСТІ	кількість	ОПИС НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ
Свідоцтво про безпеку по обладнанню та забезпеченню	2	1. У свідоцтві щодо обладнання не позначена наявність свідоцтва про звільнення 2. Згідно з Переліком обладнання для свідоцтва про безпеку вантажного судна щодо обладнання та забезпечення судно не обладнане системою розпізнавання суден і стеження за ними на далекій відстані але звіт про перевірку системи є на борту судна
Свідоцтво по конструкції	1	Тільки хімовоз визначений у Свідоцтві по конструкції
Перелік радіобладнання	1	У Переліку радіобладнання позначено тільки дублювання радіобладнання
Свідоцтво про мін склад	1	Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу неправильно заповнено. Пропульсивна потужність не вказана
Свідоцтво IOPP	1	У Свідоцтві IOPP неправильно позначений пункт 8. На борту тільки комбінований план SMPEP
Журнал безперервної реєстрації	2	1. Журнал безперервної реєстрації, номери 1-13 відсутні на борту 2. Журнал безперервної реєстрації судна, документ 6, форма 1, пункт 7 – не внесений ідентифікаційний номер власника
Підтвердження дипломів	1	На підтвердженні до дипломів офіцерів немає їх підписів
Медичний сертифікат	1	Медичний сертифікат капітана прострочений
Записи про робочий час або відпочинок	2	1. У Декларації Частини 1 та 2 вказано, що необхідно вести записи часів відпочинку, а на судні ведеться запис часів роботи. Немає записів про 7 часовий період відпочинку 2. Записи часів відпочинку та робочих часів не відповідають дійсності
Максимальний робочий час	1	Максимальний робочий час не враховує зайнятість у навчальних тривогах.
Умовні позначки, знаки та указателі	1	Відсутні позначки ІМО для Пожежного насосу та фальшфейерів відсутні
СОПЕП	1	У Судновий план надзвичайних заходів по боротьбі з забрудненням нафтою не внесені місцеві контакти
Журнал Нафтових Операцій	1	Два танка лляльних вод МВ зазначено у IOPP сертифікаті
Керівництво по методам та пристроям	1	Відсутнє керівництво по методам та пристроям
Аркуші даних про безпеку матеріалів	1	Відсутні деякі накладні на суднове паливо
Інформація про вантаж	1	Відсутня інформація про вантаж
План по витяганню людей з води	1	План спасіння людей з води не належить до цього судна
Свідоцтво про фінансову відповідальність	2	Сертифікати фінансової відповідальності не висять у видному місті